

**Anmerkung zur überarbeiteten Fassung des
Erläuterungsberichts
Grundwasserabsenkung Textilviertel**

In 06/2026 wurde in dem Grundwassersammlers Strang Reichenberger Straße eine bis dato unbekannte Rückschlagklappe festgestellt.

Dies machte eine Aktualisierung des Erläuterungsberichts und der Anlagen 5 und 6.6 erforderlich.

Folgendes wurde im Erläuterungsbericht geändert:

- Ergänzung Rückschlagklappe → Pkt. 4.3
- Ergänzung von Teilmengen in Strang Nagahama-Amagasaki-Allee → Pkt. 5.1
- Korrektur eines Fehlers in der Fördermenge der Brunnen Reichenberger Str. → Pkt. 5.5

Ansonsten ist der Erläuterungsbericht unverändert gegenüber dem Stand 21.11.23

Augsburg, 18.08.2026

Michael Vogler, Abt. Wasser- und Brückenbau, MTBA