

Bericht über die Überwachung nach § 52 BImSchG

Bericht zur Veröffentlichung

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt	
Betreiber	[Name]	ADV Augsburger Druck- und Verlagshaus GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Aindlinger Str. 17-19	86167	Augsburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Rotationsdruckmaschinen		
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL]	5.1.1.1 (G, E)		6.7

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.10.16	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	§ 67 Anzeige vom 28.07.2015	
	Anforderungsliste ² [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J		

Mangel	Maßnahme	gesetzter	Behebung / Überprüfung erfolgt	
		Termin	durch (Organ.)	am
Kamin für Lithoman 4 überdacht	Deckel entfernen und ggf. gegen Deflektorhaube tauschen	Februar 2017		
Kamin für Lithoman 3 überdacht	Deckel entfernen und ggf. gegen Deflektorhaube tauschen	Februar 2017		
Abluft nach der Papierpresse: Filterspezifikation und Volumenstrom konnte nicht vorgelegt werden (nachgeholt am 17.11.2016 per email), Ablufführung ggf. nicht sachgerecht	Ablufführung durch Gutachter prüfen lassen, ggf. Änderung der Ablufführung	Juli 2017		

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)