










MP1b-2L: (Mutterboden Deiche/Wege) (maßgebliche Parameter)				LAGA	DepV
Feststoff:					
MKW	<50	mg/kg	Z 0	DK 0	
PAK/EPA	--	mg/kg	Z 0	DK 0	
Benzo(a)pyr.	<0,05	mg/kg	Z 0		
SM8	alle		Z 0		
Glühverlust	5,8	% TS		DK 0	
TOC	2,5	% TS		DK 0	
Eluat:					
Chlorid	<0,5	mg/L	Z 0		
Sulfat	1	mg/L	Z 0		
SM	alle			DK 0	
Phenolindex	<0,01	mg/L		DK 0	

MP1b-2L besteht aus:
RKB-A2-L-04, BP1 + RKB-A2-L-15, BP1 +
RKB-A3-L-03, BP2 + RKB-A3-L-05, BP1 +
SCH-A3-L-01, KP1 + SCH-A3-L-04-U, KP1 +
PV3-L-02, BP1 + PV3-L-03, BP1 +
PV3-L-04, BP1

Die im Baugrundschnitt dargestellten geologischen Verhältnisse wurden aus den Untersuchungsergebnissen an den einzelnen Aufschlussstellen (Stützstellen) abgeleitet. Feinschichtungen und Wechselfolgen geringmächtiger Schichten wurden nicht dargestellt. Eine verbindliche Aussage über die Schichtenfolge ist nur an den Aufschlussstellen möglich.

Legende:

Bodenarten nach DIN 4023

Mu Mu Mu Mu	Mutterboden	Schluff (U) schluffig (u)	Kies (G) kiesig (g)	Steine (X) steinig (x)
A A A A	Auffüllung	Ton (T) tonig (t)	Sand (S) sandig (s)	

Beschaffenheit nach DIN 4023

nass	steif	locker bis sehr locker
klüftig	halbfest	mitteldicht
breiig	fest	dicht
weich		sehr dicht

Zuordnungswerte nach LAGA

Z0	Z 1.1	>Z2
Z 1.2	Z2	

—	Geländeoberkante (GOK)
- - -	Schichtgrenze

Schicht ①a	- Oberboden - Auenwald	Schicht ④	- Auenablagerungen
Schicht ①b	- Oberboden- Deiche/Wege	Schicht ⑤	- Quartäre Kiese und Sande
Schicht ②	- Deichschüttmaterialien	Schicht ⑥a	- Tertiäre Sande
Schicht ③	- Auffüllungen	Schicht ⑥b	- Tertiäre Tone und Schluffe

