

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761		
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761		
<b>Betreiber</b>	[Name]	Fa. Ortof Recycling GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Recyclinganlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Raiffeisenstr. 12	86167	Augsburg
	<b>EMAS</b> [J/N]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [J/N]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Recyclinganlage/ Lagerung gefährlicher Abfälle		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.12.3.2/ 8.12.2/ 8.12.1.1		

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [J/N]	J	<b>Turnus</b> [Monate]	36
	<b>Anlassüberwachung</b> [J/N]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	06.10.2025	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [J/N]	J		
	<b>Schwerpunkte</b> [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J		
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [J/N]	J	Genehmigung vom 28.11.2002, Az 321-Hie/ig89e_besch	
	<b>Anforderungsliste</b> [J/N]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [J/N]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [J/N]	
			<b>Stilllegung</b> [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die derzeitige Lagerung von Baumischabfällen („BMA“ AVV 170904) erfüllt nicht die Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV für allgemein wassergefährdende Stoffe (fehlender Schutz vor Niederschlägen; stark verschlissene Betriebsflächen).	Errichtung einer geeigneten Überdachung und Instandsetzung der Betriebsflächen (insbesondere Fugendichtungen)	Termin: 06/2026	FkSt	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL