

Überwachungsbericht für IE¹-Anlagen:

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt	
Betreiber	[Name]	Fa. Joos GmbH & Co KG		
Standort	[Bezeichnung]	Metallveredelung		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Raiffeisenstr. 16	86167	Augsburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Anlage zur Oberflächenbehandlung, Galvanik		
	[4.BImSchV] ² [IE-RL] ²	Nr. 3.10.1		Nr. 2.6

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.11.2018	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	X			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkten [X]				
Überwachung durch die techn. Gewässeraufsicht [X]		X			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Anzeige nach § 67 BImSchG		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter	Behebung / Überprüfung erfolgt	
		Termin	durch (Organ.)	am
Keine Mängel				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL