Überwachungsbericht für IE[1]-Anlagen:

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt		
Betreiber	[Name]	Fa. Gigler GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Recyclinganlage			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Bozener Straße 14		86165	Augsburg
	EMAS [X]		**ISO 14001 ff (+)** [X]		
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]				
	[4.BImSchV][2] | [IE-RL][2]	Nr. 8.12.1.1			Nr. 5.5

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [X]	X	**Turnus** [Monate]	36		
	Anlassüberwachung [X]		**Art des Anlasses:**			
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	**17.11.2020**	**angekündigt** [J/N]	J		
Prüfumfang	**umfassend** [X]	**X**				
§§ 52 und 52a BImSchG	**Schwerpunkten** [X]					
Überwachung durch die techn. Gewässeraufsicht [X]		**X**				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [X]	**X**	Genehmigung vom 21.08.2006, Az 321-Np/ig106			
	Anforderungsliste [X]					
	Schwerpunktprogramm [X]					
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	**N**	Anordnung [X]		Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt …. durch (Organ.)	am
Es wurden keine Mängel festgestellt				

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL